


EINDRAPPORT SCHILDERWERK BRUG

Projectdocumentatie van voorbereiding, uitvoering en eindbeeld



Opdrachtnemer	Smart Paint
Document	Eindrapport uitgevoerde werkzaamheden
Datum	18 september 2026
Status	Definitief

1. Projectoverzicht

Dit eindrapport legt de zichtbare uitvoering van de werkzaamheden aan de brug vast. De fotoreeks toont de inrichting van het werkgebied, het beschermen en afplakken van aangrenzende onderdelen, de uitvoering aan de leuningen en het algemene eindbeeld van de brug.

Onderdeel	Vastlegging
Werkgebied	Plaatselijke afzetting en overzichtelijke inrichting van de werkzone.
Vorbereiding	Aansluitingen, bevestigingen en RVS-delen zorgvuldig beschermd en afgeplakt.
Uitvoering	Werkzaamheden uitgevoerd aan de groene constructiedelen en leuningopbouw.
Documentatie	Fotografische registratie van details, beide zijden en totaalbeelden.

2. Beoordeling en controle

De uitvoering laat een ordelijk werkproces zien. Kwetsbare en niet te behandelen delen zijn beschermd en het directe werkgebied is herkenbaar afgezet. De werkzaamheden zijn met detailbeelden en totaaloverzichten vastgelegd.

De brug is na uitvoering gecontroleerd. De daarbij vastgestelde plaatselijke herstelpunten zijn vervolgens uitgevoerd en afzonderlijk in dit rapport geregistreerd.

3. Fotoregistratie



Detailopname: zorgvuldig afplakken en beschermen van aansluitingen en RVS-delen.



Overzicht leuningzijde: onderdelen gereedgemaakt voor de verdere afwerking.



Uitvoering aan de buitenzijde van de brugleuning.



Detail van de beschermde verbindingen tijdens de werkzaamheden.



Werkvak veilig en overzichtelijk ingericht tijdens de uitvoering.



Totaalbeeld van de brug tijdens de werkzaamheden.

3. Fotoregistratie - vervolg



Uitvoering ter plaatse met afzetting van het directe werkgebied.



Opgeschoonde overzichtsfoto met de brug als centraal eindbeeld.

4. Herstelpunten na oplevering

Status herstpunten	UITGEVOERD
Moment	Na de oorspronkelijke oplevering
Vastlegging	Aanvullende foto van de herstelwerkzaamheden

Na de oorspronkelijke oplevering zijn plaatselijke herstpunten opgepakt. Deze herstpunten zijn inmiddels uitgevoerd. Onderstaande foto is afzonderlijk opgenomen als registratie van deze aanvullende werkzaamheden.



Aanvullende uitvoering van de herstpunten na oplevering. Status: uitgevoerd.

5. Oplevering en conclusie

De werkzaamheden zijn fotografisch vastgelegd met aandacht voor voorbereiding, uitvoering en overzicht. De aangeleverde beelden tonen een verzorgd en herkenbaar werkproces rondom de brugleuning. De brug is na uitvoering als geheel gedocumenteerd. De na oplevering vastgestelde herstelpunten zijn aanvullend uitgevoerd en afzonderlijk in dit rapport geregistreerd.

Controlepunt	Status
Werkgebied vastgelegd	Voldaan
Bescherming aangrenzende delen zichtbaar	Voldaan
Uitvoering aan beide leuningzijden vastgelegd	Voldaan
Overzichtsfoto van de brug opgenomen	Voldaan
Herstelpunten na oplevering uitgevoerd	Voldaan