

EINDRAPPORT

Schilderwerk brugleuningen
Park De Uitvlucht - Purmerend



Opdrachtgever	Gemeente Purmerend
Projectlocatie	Park De Uitvlucht, Purmerend
Uitgevoerd door	Smart Paint, Purmerend
Werkzaamheden	Onderhoud en schilderwerk stalen brugleuningen
Afwerkkleur	Donkergroen - RAL 6009
Rapportdatum	10 september 2026

Smart Paint | Professioneel schilderwerk en onderhoud

1. Doel van dit eindrapport

Dit eindrapport legt de uitgevoerde schilderwerkzaamheden aan de stalen brugleuningen in Park De Uitvlucht te Purmerend vast. Het document dient als oplever- en fotoverslag voor Gemeente Purmerend en geeft een overzicht van de uitvoering en het zichtbare eindresultaat.

2. Uitgevoerde werkzaamheden

De aanwezige metalen brugleuningen zijn onderhoudsmatig behandeld en opnieuw afgewerkt. Tijdens de uitvoering zijn de leuningdelen voorbereid voor schilderwerk, zijn de daarvoor benodigde delen behandeld en is de eindafwerking aangebracht in de afgesproken donkergroene kleur (RAL 6009). De werkzaamheden zijn uitgevoerd met aandacht voor de staanders, horizontale buisleuningdelen, aansluitingen en voetplaten.

Onderdeel	Uitvoering / resultaat
Voorbehandeling	Ondergrond voorbereid ten behoeve van een deugdelijke nieuwe afwerking.
Metalen leuningdelen	Staanders en horizontale leuningdelen volledig behandeld en afgewerkt.
Voetplaten / aansluitingen	Meegenomen in de behandeling en rondom zorgvuldig afgewerkt.
Eindafwerking	Egale donkergroene uitstraling, RAL 6009.
Werkgebied	Meerdere brugleuningen en een afzonderlijk hekwerk binnen Park De Uitvlucht.

3. Visuele oplevercontrole

Op basis van de opleverfoto's is een gesloten en gelijkmatige afwerking zichtbaar. De behandelde leuningdelen hebben een uniforme kleur en verzorgde uitstraling. Ook de voetplaten, staanders en horizontale delen zijn zichtbaar meegenomen. De foto's tonen zowel de werkzaamheden tijdens uitvoering als meerdere voltooide brugleuningen.

Conclusie: het schilderwerk aan de getoonde brugleuningen is uitgevoerd en het zichtbare eindresultaat is gereed voor oplevering aan Gemeente Purmerend.

OPLEVERSTATUS
Werkzaamheden gereed
Fotografisch vastgelegd

4. Fotoverslag

Onderstaande foto's maken onderdeel uit van dit eindrapport en geven een representatief beeld van de uitvoering en de opgeleverde situatie.



Foto 1. Uitvoering schilderwerk aan de brugleuningen.



Foto 2. Voorbereide leuning tijdens het werkproces.



Foto 3. Opgeleverde brugleuningen - gelijkmatige donkergroene afwerking.



Foto 4. Opgeleverd brugobject - beide zijden afgewerkt.



Foto 5. Afzonderlijk hekwerk langs de watergang - eindresultaat.



Foto 6. Opgeleverd brugobject - leuning en staanders.




Foto 7. Opgeleverd brugobject nabij openbare weg.



Foto 8. Detail tijdens uitvoering - behandeling van buizen, staanders en voetplaten.



Foto 9. Detail van de voorbereide / behandelde ondergrond tijdens uitvoering.

5. Oplevering

Met dit rapport legt Smart Paint de uitgevoerde werkzaamheden aan de brugleuningen in Park De Uitvlucht vast. De bijgevoegde foto's vormen de visuele registratie van het werk en het eindresultaat op het moment van oplevering.

Opdrachtgever	Gemeente Purmerend
Uitvoerder	Smart Paint
Project	Park De Uitvlucht - brugleuningen
Plaats	Purmerend
Datum eindrapport	10 september 2026
Status	Gereed / oplevering

Smart Paint - Purmerend

Eindrapport opgesteld ten behoeve van de projectoplevering.